


- LEGENDA:
- BESTAND
 - ABBRUCH
 - MAUERWERK
 - STAHLBETON
 - LEICHTBAUWAND
 - BETONWERKSTEIN
 - ESTRICH
 - WÄRMEDÄMMUNG
 - WÄRMEDÄMMUNG
 - DECKENDURCHBRUCH IM FUSSBODEN
 - DECKENDURCHBRUCH IN DER DECKE
 - WANDDURCHBRUCH
 - OKF
 - OKRD
 - OKFF
 - OKRF
 - BODENABLAUF
 - REGENROHR

ÄNDERUNGSHINWEIS

- UKD UNTERKANTE ABGEH. DECKE
- BRH BRÜSTUNGSHÖHE OKFF - OK ROHRBRÜSTUNG
- LI.H LICHT E RAUMHÖHE
- STH STURZHÖHE (VON OKFF)
- UKRD UNTERKANTE ROHDECKE (VON OKFF)
- UKUZ UNTERKANTE UNTERZUG (VON OKFF)
- RS RAUCHDICHT UND SELBSTSCHLIESSEND
- D DICHTSCHLIESSEND
- VSG VERBUNDSICHERHEITSGLAS
- NB TÜR NICHT BRENNBAR
- *) FAHRSCHECHTTÜR MIT ANFORDERUNGE S. BRANDSCHUTZKONZEPT
- DS DICHT UND SELBSTSCHLIESSEND
- BE BODENABLAUF
- RR REGENROHR
- NI HEIZUNGSNISCHIE
- DD DECKENDURCHBRUCH
- BD BODENDURCHBRUCH
- WS WANDSCHLITZ
- WD WANDDURCHBRUCH
- BT BODENTANK
- LT LEIBUNGSTIEFE
- T2.01 TÜRNUMMER
- Pos.1.01 FENSTERPOSITIONSNUMMER
- 0.000 RAUMNUMMERN

U		
T		
S		
R		
Q		
P		
O		
N		
M		
L		
K		
J		
I		
H		
G		
F		
E		
D		
C		
B		
A		
Index	Änderung	Datum / Name

Datum	05.07.2024	Maßstab	1:50 / 20	Planverfasser	Stein Plan und Werk Stein Plan & Werk GmbH Co. KG Hermann-Maul-Str. 2 21073 Hamburg	Plan-Nr.	1.004	Index	-
Bearb.	LS								
Bauwerk	UMBAU UND SANIERUNG VON BÜROFLÄCHEN CAFFAMACHERREIHE 8.-12.OG								
Planart	AUSFÜHRUNG - VORABZUG 17.07.2024								
Planinhalt	DETAIL: FALTWAND								
Luftbild									
Bauherr:	LIG Hamburg Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen Millerntorplatz 1 20359 Hamburg			Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen Millerntorplatz 1 20359 Hamburg			Gepr.		
Planer:	Stein Plan und Werk Stein Plan & Werk GmbH Co. KG Hermann-Maul-Str. 2 21073 Hamburg			Stein Plan & Werk GmbH Co. KG Hermann-Maul-Str. 2 21073 Hamburg			Tel.: 040-77 58 61 Fax: 040-77 58 10 Gepr.		

Schnitt A-A - M 1:20

Schnitt B-B - M 1:20

Übersicht Grundriss - M 1:50